# TOTO



やります 「生活環境企業」。





### <施工起因トラブル情報>

#### (1) 水栓関連

①「シングルレバーカートリッジ交換時の注意」のお知らせ 1ページ

②[シングルレバー混合栓テーパリング接続部からの漏水] のお知らせ 2ページ

### <施工のポイント情報>

### (1) トイレまわり関連

①[大便器リモデル|施工のポイントのお知らせ 3ページ

②「自動洗浄小便器・プッシュボタン小便器」施工の ポイントのお知らせ 4ページ

③ 「壁排水便器 (Pタイプ)」施工のポイントのお知らせ 5ページ

#### (2) ウォシュレット関連

(1)ウォシュレット[便器洗浄ユニット]施工のポイント のお知らせ

6ページ

②便器洗浄ユニットの取付け (ロータンク別取付早見表)

7.8ページ

#### (3) 浴室関連

スーパーエクセレントバス施工のポイント:工事 区分表について

9・10ページ

#### くその他>

「施工・使用方法に起因するトラブル防止情報」 過去発行分HP掲載のお知らせ

11ページ



## 「シングルレバーカートリッジ交換時の注意」のお知らせ

### 事象

カートリッジ(THY552RR)を 交換する際

- ・本体に固定できない
- ·ぐらぐらする

対象品番:TKG30型





〈シングルレバー製品外観〉

〈カートリッジ外観〉


なぜ?






長年の使用により、シングルカートリッジのOリングが、カートリッジケースに「固着」して、ケースごとはずれてしまったためです。










### これで解決

- ①カートリッジケースを本体から外さずにカートリッジ のみを取り外してください。
- ②カートリッジを取り外す時は、ケースの溝にマイナス ドライバーなどを差し込んで、こねあげて、取り外して ください。
- ③新しいカートリッジをカートリッジケースに挿入し、 カートリッジ押えを取り付けてください。
- (交換要領の詳細は交換用カートリッジTHY552RRに同梱している施工説明書を参照願います)





## 「シングルレバー混合栓テーパリング接続部からの漏水」のお知らせ

### 事象

給水(湯)パイプとソケット(逆止弁)の接続部から 漏水する。

対象:テーパリング仕様 【給水 (湯) パイプ銅タイプ】 シングルレバー混合栓









給水管とソケット接続時、

- ①給水·給湯パイプをソケット付近 で曲げたため。
- ②ソケットに対してななめに挿入 し、偏った状態で接続したため。
- ③シール面に偏りが生じ、シール力 が低下したため。

漏水に至った。








### これで解決

### 〈重要〉

差込部は、差込代と ソケット上部より 20mm程度直管部 を確保する。





## 「大便器リモデル」施工のポイントのお知らせ



## 施工のポイント

古い便器から新しいタイプの便器に 取り替える際の、注意事項をお知らせします。

> 便器だけを取り替えると、 古い便器の設置跡が見える ことがあります。



### ポイント1

### 事前にお客様へ告知をしておく

特に、ピュアレストEXは従来の便器に比べ、設置面積がより コンパクトなため、旧便器設置跡が目につきやすくなります。

### ポイント2

### 床の張り替えもあわせて提案する

古いクッションフロアやフローリングの場合は、特に可能性が高く なります。あわせて、床の張り替えもご提案ください。

TOTOトイレ用床材 ハイドロセラだと、お手入れ簡単、抗菌・防臭 効果もあり、床しみ対策にもなります。



ハイドロセラ・ フロア





## 「自動洗浄小便器・プッシュボタン小便器」施工のポイントのお知らせ



## 施工のポイント


自動洗浄小便器·プッシュボタン小便器設置に際しての、 施工ポイントをお知らせします。

(自動洗浄小便器)

上ふた

(プッシュボタン小便器)





これらの小便器はフラッシュバルブ部や機能部が内蔵されています。設置時の給水接続やメンテ時には上ふたの開閉が必要です。

ポイント

小便器上面にスペースを確保ください





この間隔は最低でも上かたの 厚み分(50mm)以上を 確保ください。

小便器設置面のすぐ上に桟(さん)や棚があると、ふたができないことがあります。





## 「壁排水便器(Pタイプ)」施工のポイントのお知らせ



施工のポイント

壁排水便器 (Pタイプ) 排水口と排水接続管の接続時の施工ポイントをお知らせします。



便器の排水口と家屋の排水管を繋ぐ部材として、以下のような接続管が あります。(一部紹介)









これらを便器の排水口に差し込む際、パッキンと接続管との接触面に摩擦が生じ、接続が容易ではありません。あるいは、パッキンがずれ込んで接続管からはみ出す事象が発生することがあります。




パッキンの はみ出し

#### ポイント

### 石けん水を塗布してください(すべりやすくなります)

接続管の内側、あるいはパッキン外周に石けん水を塗布し、接続してください。挿入がスムーズになり、作業が容易にできます。





スポンジなどに石けん水を含ませ、接続前に塗る



## ウォシュレット「便器洗浄ユニット」施工のポイントのお知らせ



### 施工のポイント

- 1、便器洗浄ユニットはロータンクの種類によって、
  - ・使用する部品
  - ・取付け方が変わります。
- 2、便器によってはリモコンでの便器洗浄モードの設定が必要です。
- 3、玉鎖は「緩みすぎ、張りすぎ」のないように調節します。
- 4、便器洗浄プラグは「奥まで確実に」差し込みます。

## 早見表があればもう大丈夫!!

施工を行なう際は、必ずウォシュレットに同梱の「便器洗浄ユニット施工説明書」をご覧ください。


ポイント


## 「早見表」を活用してください

別紙のロータンク別「便器洗浄ユニットの取付け」早見表を ご活用ください。(便器・ロータンク別に一覧にまとめております)

- ■使用する部品袋の色
- ■ユニットの取付け方法
- ■リモコンの設定要否

を確認ください。







## スーパーエクセレントバスの施工について



### 施工のポイント



単体浴槽で最高級グレードを誇る 『スーパーエクセレントバス』。

施工の際は

『施工のポイント』

『別売品・現場手配品一覧表』 『工事区分・施工事前チェックシート』 をご活用ください。

## 詳細

### ①『施工のポイント』

■エアブロー II・ブローバスSX II・水中照明III など機能部施工のポイントをわかりやすくまとめました。





現場手配部材も記載しておりますので、事前準備にもお役立ていただけます。



施工説明書のページも記載。 詳細について知りたい情報をすぐに施工説明書 でご確認いただけます。

(施工説明書は別途手配が必要です)

## ②『別売品・現場手配品一覧表』


■別売品の品番・希望小売価格を掲載。また、現場手配品の一覧表もあり、必要な部材 がすぐにわかります。



コントローラー	10m	PZ6033	¥7,500	1	400	標準機はBmで不足した場合のコードです。 転長コードではありません。
	15m	PZ6034	¥10,000	10		
ステーバイフ		FH77	¥3.000		エアブローと何じ	
直横口カバー		PZ6015	¥13,000	1	II-	健議口部に取り付けるカバー
絶縁板		RHG696	¥320	1	00000	機能部を塑付けした際。 値と結婚 するためのセット。
証長用接続コード (5m)		PZ6035	V6,000	1	15	信率扱さ10mで不足した場合の 延長コードです。

### ③『工事区分・施工 事前チェックシート』

浴槽や機能部の施工項目や、各工事での工事区分表を記載。 チェックシート形式なので必要な工事内容が一目瞭然です。



## 入手方法

- ■『施工のポイント』・『別売品・現場手配品一覧表』・ 『工事区分・施工 事前チェックシート』は下記方法にて入手できます。
  - ●スーパーエクセレントバス専用カタログ(No.70) 2006年4月15日以降発行分より掲載致します。
  - **●**COM-ET

TOTO商品の専門家向け情報サイト『COM-ET』 (htpp://www.com-et.com/index.htm)

2006年4月15日より掲載致します。



- ②『器具図面・説明書・器具シート』検索
- ③ゾーン: 『浴室』、器具区分: 『浴槽』を選択
- ④器具シリーズ『スーパーエクセレントバス』を選択、その他必要な条件をお選びください。
- ⑤該当する商品の『説明書』を選択し、『施工のポイント』・『別売品・現場手配品一覧表』・『工事区分・施工 事前チェックシート』をダウンロードできます。
- ※施工説明書・取扱説明書も同様に『COM-ET』よりダウンロードできます。

## TOTO


『施工・使用方法に起因するトラブル防止情報』

## 過去発行分HP掲載のお知らせ

お届けしております、『施工・使用方法に起因するトラブル防止情報』の過去発行分すべてをホームページ上にて、ご覧いただけるようになりました。

今後も、同サイトでは、皆様のお役に立てるよう、情報を充実 して参りますので、ご活用願います。





#### ≪アクセス方法≫

TOTO ホームページ



専門家のための 情報サイト COM-ET



修理施工 情報



TOTO 修理施エナビ



施工・使用方法に起因するトラブル防止情報

http://buhin.toto.co.jp/